

酒々井小学校

◇歩道内のガードフェンスが劣化しているため危険。

【対策】

ガードフェンスを撤去し、ガードパイプを設置。

◇冬期に凍結するため、転倒する恐れがあり危険である。

【対策】

凍結状態を確認する。

◇歩行者信号の青の時間が短い。

【対策】

押しボタンを押して、青信号 30 秒以内に渡るよう、繰り返し指導する。

◇幅員が狭く、冬期は日没が早い為、下校時薄暗い。

【対策】

- ・LEDに交換し照度を上げることを検討・協議する。
- ・集団による下校を指導した。

◇幅員が狭く、歩道がない上に、大型車もよく通るため危険。

【対策】

段差解消工事完了済。

◇交通量が多く、横断に危険が伴う。

【対策】

- ・地区別による交通安全の指導を強化する。
- ・路面表示「学童注意」設置済。

--- : 通学路（学校指定）

● : 要対策箇所