

大室台小学校

◇児童が集中し、歩道からあふれてしまう。また、右折レーンがなく、急いで右折する車が多い為、歩道横断中危険である。

【対策】

- ・ 県事業の右折レーン改良工事に伴い、町道 100m について歩道整備を予定。

◇交通量が多く、横断歩道で待つ児童がいても車が止まらない。

【対策】

- ・ 路面標示「スクールゾーン」設置済。
- ・ 横断旗設置済。

◇交通量が多いが、歩道にガードレールが無く危険である。

【対策】

- ・ ガードレールを設置するスペースがないため、緑石鋲（自発光式）を設置した。

- : 通学路（学校指定）
- : 要対策箇所