

小中学校の耐震補強・大規模改造工事 vol.1


現在、工事を実施している小中学校の状況を写真でお知らせします。夏休み期間中は騒音の出る工事を中心に進めました。

酒々井小・大室台小に鉄骨の補強フレームを設置！！



校舎の壁を取り壊し、鉄骨のブレース（補強用のフレーム）を設置して、耐震性を向上させます。

（8/14 撮影 大室台小学校）



外壁に鋼板のフレームを設置する「ピタコラム工法」による工事を行っている酒々井小学校の北校舎

（8/25 撮影 酒々井小学校）



酒々井中体育館の杭打ち工事



酒々井中校舎の廊下を改修しました。