

小中学校の耐震補強・大規模改造工事 vol.3

現在、工事を実施している小中学校の状況を写真でお知らせします。耐震補強工事は、ほぼ順調に工事が進んでいます。

酒々井中学校の体育館がキレイに！使いやすくなります！



酒々井中学校の体育館は、耐震補強工事（左上写真 バットレス：控壁の設置工事）の他、床・壁・トイレ・照明など大規模な改造工事が行われています。

（10/21 撮影 酒々井中学校）

中学校の体育館は、全面に足場が組まれています



ピタコラム工法による耐震補強工事が間もなく完了します。今後、吹き付け塗装により、補強部分を塗装します。

（10/22 撮影 酒々井小学校）

大室台小学校は、耐震補強工事がほぼ完了し、トイレの改造工事が行われています。

（10/26 撮影 大室台小学校）

