


小中学校の耐震補強・大規模改造工事 vol.6

現在、工事を実施している小中学校の状況を写真でお知らせします。今回の工事で実施したバリアフリー対策と契約変更により追加した工事部分を中心にご覧ください。

みんなにやさしく！！ スロープや多目的トイレを整備



(1/31 撮影
酒々井小学校)



(1/31 撮影 酒々井中学校)

酒々井小学校のスロープ工事と酒々井中学校の多目的（車椅子用）トイレ



(1/11 撮影 酒々井中学校)

トイレの入り口には、杉の間伐材を利用しています！！



(1/31 撮影 酒々井中学校)

酒々井中学校の普通教室棟と特別教室棟を結ぶ連絡通路の改修工事（左）と大室台小学校屋上防水工事（右）



(1/31 撮影 大室台小学校)

