

酒々井町通学路安全プログラム 平成28年度 合同点検箇所 対策一覧表 (平成29年3月時点)

番号	学校名 (学区)	路線名	箇所・住所	通学路の状況 (危険の内容)	事業 主体	対策	実施 状況	備考
1	酒々井小	町道 1B-107 号線	小学校体育館脇の道路	道路上に枝が垂れているため薄暗い。路面にも落ち葉が多く、湿っていて滑りやすい。	酒々井町	枝の伐採、路面の清掃などを行い、危険のないように整備をする。	継続中	まちづくり課、総務課
2	酒々井小	県道宗吾酒々井線	旧道ハッピーハートから学校までの道路	子どもたちの通学時間帯は交通量も多く大変危険である。車両が多すぎて、子どもたちが通行できない場合があり、大変危険である。	千葉県	道路の両側の地主と用地買収を継続していく。大型車の減少にも取り組んでいく。	継続中	印旛土木、佐倉警察署
3	酒々井小	町道 1B-120 号線 県道宗吾酒々井線	八坂神社脇の道路から役場入り口交差点までの道路	八坂神社の脇の道から旧道に出てくるところの見通しが悪く、児童も車も存在に気づきにくい。子どもたちの通学時間帯は交通量も多く大変危険である。	酒々井町	注意喚起を促す電柱幕を設置した。道路の両側の地主と用地買収を継続していく。	継続中	総務課、まちづくり課
4	酒々井小	町道 1B-069 号線	酒々井町中川、シティハイツ伊藤 向かいの歩道のフェンス	フェンスの老朽化が進んでいて、通学時の児童に危険を及ぼす可能性がある。	酒々井町	危険なフェンスの取り替えを行っていく。(H29 夏までにフェンスの張り替え予定)	着手予定	まちづくり課
5	大室台小	町道 2B-245 号線	校門正面道路左側の樹木	樹木が住宅地から生い茂っており、登下校の児童に枝や葉などが当たり危険である。	酒々井町	関係地主と交渉し、危険な樹木の伐採を行った。	完了	学校教育課
6	大室台小	町道 2B-245 号線	小学校グランド脇アパート前の道路沿いの樹木	樹木が生い茂っており、登下校の児童に枝や葉などが当たり危険である。また、街灯も少なく夜になると暗くて危険である。	酒々井町	関係地主と交渉し、危険な樹木の伐採を行った。また、安全のため、街灯を2基設置した。	完了	学校教育課、まちづくり課
7	大室台小	町道 01-008 号線	大森公園前信号機	青信号の時間が短く、児童が渡りきることができず危険である。	佐倉警察	児童の安全に関する意識を高める指導を行うとともに、ボランティア団体への協力を継続していく。	継続中	佐倉警察署
8	大室台小	町道 02-012 号線 町道 3B-162 号線	コスモ石油から飯積地区への通学路	国道296号線にあるコスモ石油から、飯積地区までの道路は、交通量が増加しており危険である。	酒々井町	注意喚起の電柱幕を設置した。道路の拡張は難しい。将来的にはバイパス道路の建設が決定しているので交通量は緩和される。	継続中	まちづくり課、総務課
9	酒々井中	国道 296 号線 町道 01-009 号線	コスモ石油前、東酒々井入口交差点付近	交差点の信号が短い。ふじき野からコスモ石油に上がる坂の歩道が狭く、木や草が多いため危険。	酒々井町	危険防止のための草刈りは完了。信号はふじき野からコスモ石油前の信号の時間を4秒長くして車が通行しやすくした。	完了	佐倉警察署、まちづくり課
10	酒々井中	町道 02-009 号線 国道 51 号線側道	中央台入口交差点付近	中央台入口交差点から麻賀多神社までの道路に大型車が多く危険。朝日橋から国道51号線(佐倉方面)の坂道がせまく危険。また、国道沿いの歩道の雑草が多く通行の妨げになっている。	国・酒々井町	大型車については通行規制実施中。歩道の雑草については、草刈りを実施した。	継続中	国道事務所、まちづくり課
11	酒々井中	国道 51 号線	酒々井・上本佐倉交差点付近	酒々井交差点から下る坂の歩道が狭い。国道51号線酒々井交差点成田方面の歩道の草が伸びすぎのため、防犯面を含め危険。	国・千葉県	歩道の雑草については、草刈りを実施した。	完了	国道事務所、印旛土木

(合同点検実施日：平成28年8月1日)