

酒々井町通学路安全プログラム 令和3年度 合同点検箇所 対策一覧表(令和4年2月時点)

令和3年7月28日に合同点検実施

番号	学校(学区)	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	道路管理者	対策	実施状況	備考
1	酒々井小	酒々井小学校校門 県道宗吾酒々井線	酒々井小学校前(旧国道側)	酒々井小学校から旧道左右方向への見通しが悪く、スクールバス運行時に左右確認しづらい。	酒々井町	・出口から左に寄って左右確認を行えば、安全確認がし易いことをバスの運転手や教職員に伝え、事故のないように入り出している。	完了	酒々井小 こども課 学校教育課
2	酒々井小	町道1B-124	酒々井小学校裏門の前の道路(給食センター前)	車通りが多く、速度を上げて走る車も多い。児童と車の接触が心配される。一時停止線や横断歩道、スクールゾーンの色分け等、対策を要望する。	酒々井町	・登校時は、スクールガードリーダーや保護者による見守りを継続する。 ・校門出口前に足型やラインを描き、注意喚起をしたり、日常的に児童に対して現場での指導を行ったりする。 ・看板を設置し、自動車運転者に対する注意喚起を行った。	継続中	まちづくり課
3	酒々井小 酒々井中	県道宗吾酒々井線	町役場入口から八坂神社近辺	児童の通学時間帯は交通量も多く、歩道がない場所や段差もあり歩きづらい。車道との境に印棒の設置、歩道の拡張、八坂神社前の信号設置を要望する。	佐倉警察 印旛土木	・歩道整備事業を継続して行う。 ・信号設置を継続して要望していく。設置までの一時的な措置として、歩道が整備された道路へ迂回して通るようにした。	継続中	佐倉警察 印旛土木 学校教育課
4	酒々井小	国道296号	上本佐倉五差路	交通量が多く、注意が必要。特に上本佐倉五差路では旧296号へと右折する車が歩行中の児童を確認しづらいため、歩車分離信号にする対策を要望する。	印旛土木 佐倉警察	・横断歩道の位置を車道側にして右折してくる自動車の運転手が歩行者を視認し易くできるよう、道路の構造変更を行った。 ・歩行の際の注意の仕方について現地で指導した。	完了	佐倉警察 印旛土木 酒々井小
5	大室台小	大室台小敷地内道路	大室台小校門前住宅地の壁	壁が傾いており、何らかのきっかけで崩落してしまうのではないかと心配がある。	酒々井町	・コーンとバーを設置して児童等が真下を通行しないようにし、危険度に関する調査も継続している。 ・現在、コーンとバーで立ち入れないようにしている部分の内側に、落下物を防ぐための擁壁の設置を検討している。	継続中	まちづくり課
6	大室台小	町道01-009	宮本歯科前 横断歩道	横断歩道の白線が消えかけている。引き直しを要望する。	佐倉警察	・横断歩道の引き直しを行った。	完了	佐倉警察
7	大室台小	町道01-004	尾上浄水場から飯積までの道路	道幅が狭く歩道がない。抜け道として利用する運転者も多い。道路の拡張や歩道の整備、自動車の速度を抑制する設備の設置等を要望する。	酒々井町	・スピードを抑制するため、外側線を引き直し、車道の有効幅員を狭めた。 ・酒々井インターチェンジからアウトレット方面への歩道付きの道路を建設中である。	継続中	まちづくり課
8	酒々井中	町道02-006	殿部田踏切から国道296号までの道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がなく危険。昨年、改善を求め、路肩の清掃を実施していただいたが、通学路の表示が見づらかつたり、自動車の速度を抑制するような手立てがない。自動車運転者に通学路であること伝え、速度抑制を意識させる手立てを要望する。	酒々井町	・大型車両の侵入を防ぐため、物理デバイスによる対策を検討する。 ・有効幅員を狭めるとともに狭窄等を設置することにより、スピード抑制対策を行う。 ・引き続き、自転車等で登下校している生徒へ注意喚起及び交通安全指導を行う。	継続中	まちづくり課 酒々井中