

酒々井町通学路安全プログラム 令和5年度 合同点検箇所 対策一覧表(令和6年2月時点)

令和5年7月27日に合同点検実施

番号	学校(学区)	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	道路管理者	対策	実施状況	備考
1	酒々井小	県道137号宗吾酒々井線	学校前の歩道橋(酒々井203)	①ストッパーが2か所外れていた。 ②低学年用に、低めの手すりがあるとよい。低学年の子供たちにとって、若干高めなので、1年生用と6年生用と2重の手すりがあるとよいと考える。	印旛土木	・ストッパーに関して、年度末には修理完了予定。 ・手すりの設置に関しては、通路の幅が狭くなるため、設置は難しい。	完了	
2	酒々井小	県道137号宗吾酒々井線	酒々井小学校から、「しまむら」までの両側歩道の側溝のふた(酒々井203から交差点まで)	側溝のふたの継ぎ目に空いている穴に、子供の足が入ってしまうことがある。以前のようにゴムのふたをつけてもらいたい。	印旛土木	・ゴムの蓋を設置していく。ただし、継ぎ目が大きいところは合計300箇所以上あるため、段階的に設置していく予定。 ・安全に登下校できるよう指導を定期的に行っている。	継続	
3	酒々井小	町道1B-131	旧51号「役場入り口」交差点(酒々井1693付近)	赤門の方へ入る際、車道に出そうになってしまう。雨の日は大変危険だと感じる。柵を住居側に下げ、この部分だけで良いので、先行して歩道設置してほしい。	印旛土木	・看板の移設先がないことから、現在の位置にて保留とする。 ・酒々井小学校、当該町内保護者、スクールガードリーダーが、児童の見守りを継続する。	完了	
4	酒々井小	国道51号	マクドナルド51号酒々井店前の歩道橋(酒々井889-16付近)	歩道橋の階段部分が腐食し破損している箇所がある。補修してほしい。	国土交通省	・1月末より補修のための足場を組み、準備を進めている。3月末には歩道橋の階段の腐食し破損している箇所の修理が終わる予定。	完了	
5	酒々井中	町道02-004	上岩橋912-1付近のT字路(上岩橋912-1)	どうもろこし畑となっており、見通しの悪い時期がある。カーブミラーをつけてもらいたい。	酒々井町	・作物については季節的な要因の影響が大きく一過性であることから、交差点の明示等の対策を検討し、予算要望に努めていく。 ・安全に登下校できるよう指導を定期的に行っている。	継続	
6	酒々井中	町道01-004	駒形神社前(上岩橋1795)	駒形神社前にある道路の幅が狭く、自転車との接触が心配。下水やU字溝もなく、雨の日には路肩も水浸しになるため、かなり危険性がある。路肩を整備してもらいたい。また、グリーンベルトもつけても	酒々井町	・8月9日に、一部区間について雨水が溜まらないように路肩補修を行った。道路延長が長いことから、要望をいただく箇所から順次対策に努めていく。	完了	
7	酒々井中	町道02-006	福美造園坂から酒々井消防署前(酒々井町上岩橋1460～酒々井町上岩橋1168)	坂も多く道も狭いため、車両との衝突がとても心配である。車両の運転手に通学路であることを知らせるグリーンベルトつけてもらいたい。	酒々井町	・今後予算要望に努めていく。 ・安全に登下校できるよう指導を定期的に行っている。	継続	
8	酒々井中	町道3B-004	食事処「みなもと」付近の296号線につながる道路(酒々井町尾上60-4)	296号線に出る車両との衝突の危険性がある。壁があり、見通しが悪いため、運転手側は生徒の接近を察知しにくいと考える。	酒々井町	・8月7日に既存カーブミラーの角度調整を行い、県道歩道部が視認できるようにした。	完了	
9	酒々井中	町道01-009	ファミリーマート尾上店前から宮本歯科までの下り坂(酒々井町尾上60-20付近)	歩道が不規則に盛り上がっていて歩きにくい。整備してほしい。 木の枝が伸び、歩道を妨げる危険性がある。木々を伐採してほしい。	酒々井町	・8月24日に歩道脇の除草を実施した。 ・1月16日に根上がり解消工事が完了した。	完了	
10	大室台小	町道1B-008	宮本歯科からの大森公園へ向かう下りの坂道(尾上58-26付近)	道路の地面から根が浮き出ている。整備してほしい。	酒々井町	・1月16日に根上がり解消工事が完了した。	完了	
11	大室台小	町道01-007	ゆで太郎もつ次郎酒々井店付近(下台271-8付近)	木が生い茂り、歩きづらい。木々を伐採してほしい。	酒々井町	・8月25日にカーブミラー周りの木々の剪定を行った。 ・剪定は所有者へ手紙にて依頼済み。	完了	
12	酒々井中	町道02-009	下台丁字路から下台麻賀多神社(酒々井町下台153～下台159-1)	いちご園前の歩道がとても狭い。役場近くのT字路が、車両と自転車の距離が近く、危険がある。落ち葉がたまっており、雨の際に滑りやすい。ガードレールがない場所に危険性がある。	酒々井町	・8月9日に側溝上の清掃を行った。 ・12月15日に区画線を引き直し路肩幅員を確保する工事が完了した。	完了	